URSUS

Informator nr 8-9 (177–178) Październik 1987 r.

Ursus C-330M i C-335M

Tylny most — korpus pośredni

W ciągniku Ursus C-330M od nr ciągnika 392394 wprowadzono do produkcji bieżącej korpus pośredni, nr katalogowy 0050/01-408/6. W korpusie tym nie ma czterech otworów M12. Natomiast korpus pośredni, nr katalogowy 0050/01-408/4, jest montowany na specjalne żądanie.

Jednocześnie w ciągniku Ursus C-335M od nr ciągnika 392394 wprowadzono do produkcji bieżącej korpus pośredni, nr katalogowy 0050/01-408/7. W korpusie tym również nie ma czterech otworów M12. Natomiast korpus pośredni, nr katalogowy 0050/01-408/5, jest montowany na specjalne żądanie.

W związku z tym w suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r., w tablicy 24/1 — zespół 0043/21-800/0 — tylny most — korpus, oraz w tablicy 71/1 — zespół 0043/21-900/0 — tylny most — korpus tylnego mostu, nastąpiły zmiany, zgodnie z zamieszczonymi tablicami.

Tablica 24/1
ZESPÓŁ 0043/21-800/0
TYLNY MOST
KORPUS

Nr poz.	Nr podzespołu	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
25		0050/01-408/4	Korpus pośredni /do nr ciągnika 392393, a od nr ciągnika 392394 na żądanie/	1
25a		0050/01-408/6	Korpus pośredni /od nr ciągnika 392394/	1

Tablica 71/1
ZESPÓŁ 0043/21-900/0
TYLNY MOST
KORPUS TYLNEGO MOSTU

Nr poz.	Nr podzespołu	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
29		0050/01-408/5	Korpus pośredni /do nr ciągnika 392393, a od nr ciągnika 392394 na żądanie/	1
29a		0050/01-408/7	Korpus pośredni /od nr ciągnika 392394/	1

Ursus C-330M i C-335M

Skrzynia biegów

W suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r., w tablicy 22/1 — zespół 0042/23-500/0 — skrzynia przekładniowa — od nr ciągnika 394381 wprowadza się prowadnicę o nr katalogowym 0050/01-219/0, popychacz o nr katalogowym 0050/01-220/0, pierścień sprężynujący o nr katalogowym 0054/62-021/5 oraz uwagę: montować na uszczelniacz płynny.

Wprowadza się również do produkcji bieżącej pokrywę górną skrzyni biegów o nr katalogowym 0050/01-102/1 i wałek widełek reduktora o nr katalogowym 0050/01-138/2.

Natomiast pokrywa gówna skrzyni biegów o nr katalogowym 0050/01-102/0, poz. 21, i wałek widełek reduktora o nr katalogowym 0050/01-138/1, poz. 39, ważne są na części zamienne.

W suplemencie, wydanie 1981 r., do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r., w tablicy 42/2 — zespół 0042/34-200/0 — instalacja elektryczna — zmieniono wiązkę przewodów — tablica rozdzielcza-regulator-rozrusznik-prądnica o nr katalogowym 0042/34-112/4, poz. 12, na wiązkę przewodów, nr katalogowy 0042/34-112/5.

Tablica 22/1
ZESPÓŁ 0042/23-500/0
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
21	0050/01-102/0		Pokrywa górna skrzyni biegów /do nr ciągnika 394380/	1
21a	0050/01-102/1		Pokrywa górna skrzyni biegów /od nr ciągnika 394381/	1
39	0050/01-138/1		Wałek widełek reduktora /do nr ciągnika 394380/	1
39a	0050/01-138/2		Wałek widełek reduktora /od nr ciągnika 394381/	1
55	0050/01-219/0		Prowadnica	1
56	0050/01-220/0		Popychacz	1
57	0054/62-021/5		Pierścień sprężynujący 6 BN-83/3611-24	1

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", ul. Traktorzystów 10, 02-495 Warszawa, tel. 667-20-00 i 667-30-00

Dalszy ciąg tablicy 97/'85/1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
19	0054/21-161/9		Śruba M10x95-5.6-B PN-85/M-82101	1	1	1	1	1	1	1	
20	0054/23-131/2		Nakrętka M10,5-B PN-75/M-82144	1	1	1	1	1	1	1	
21	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	1	1	1	1	1	1	1	
22	0054/41-161/0		Łyżka do opon V-1 PN-83/S-61064	1	1	1	1	1	1	1	
23	0054/41-161/1		Łyżka do opon V-2 PN-83/S-61064	1	1	1	1	1	1	1	
24	0054/41-230/1		Podnośnik hydrauliczny przenośny 3,2 PN-72/M-45105	1	1	1	1	1	1	1	
25	0083.345.501		Zapalniczka elektryczna BN-82/3688-05	1	1	1	1	1	1	1	
26	0083.345.549		Lampa przenośna z wtyczką do gniazda zapalniczki	1	1	1	1	1	1	1	
27	0080.345.085		Wieszak na ubranie Fe/Zn7c	2	2	2	2	2	2	2	
28	0054/22-290/3		Wkręt do blach AGb 3,9x16 Fe/Zn7c PN-79/M-83104	4	4	4	4	4	4	4	
29	0007.345.012		Podkładka ślizgowa	4	4	4	4	4	4	4	
30	0080.345.209		Lusterko prawe	1	1	1	1	1	1	1	

Uwagi
Poz. 1 do 30 – do ciągników z "grubym" dachem.
Poz. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 – do ciągników z "cienkim" dachem.




RYS. 1. **Wyposażenie specjalne kabiny; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 97/'85/1**

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Instalacja elektryczna dachu kabiny

Publikujemy aktualną tablicę katalogową 104/'85/11 — instalacja elektryczna dachu kabiny (rys. 1), w której, oprócz innych zmian, wprowadzono oznaczenia i nazewnictwo wyłączników klawiszowych zgodnie z Polską Normą. Tablicę tę trzeba wpiąć do suplementu, wydanie 1985 r., katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., w miejsce tablicy 104/'85.



RYS.1. Instalacja elektryczna dachu kabiny; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 104/85/1

Tablica 104/85/1
ZESPÓŁ 351
INSTALACJA ELEKTRYCZNA DACHU KABINY

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0083.351.429		Wycierak	1	1	1	1	1	1	1	
2	0083.351.419		Ramię wycieraczki	1	1	1	1	1	1	1	
3	0054/14-081/0		Bezpiecznik topikowy cylindryczny D8 BN-74/3687-03	4	4	4	4	4	4	4	
4	0054/14-081/4		Bezpiecznik topikowy cylindryczny D16 BN-74/3587-03	2	2	2	2	2	2	2	
5	0083.351.460		Wiązka reflektorów przednich	1	1	1	1	1	1	1	
6	0083.351.405		Skrzynka bezpieczników 6-krotna	1	1	1	1	1	1	1	
7	0083.351.410		Wiązka zasilająca	1	1	1	1	1	1	1	
8	0089.351.439		Mechanizm napędowy wycieraczki	1	1	1	1	1	1	1	b
8	0083.351.480		Zespół napędowy wycieraczki	1	1	1	1	1	1	1	a
9	0083.351.450		Wiązka lampy oświetlenia kabiny	1	1	1	1	1	1	1	
10	0083.351.407		Uchwyt lampy	1	1	1	1	1	1	1	
11	0083.351.406		Lampa oświetlenia wnętrza LW2	1	1	1	1	1	1	1	
12	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta 8,4 PN-82/M-82024	2	2	2	2	2	2	2	
13	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B Fe/Zn5c PN-74/M-82105	2	2	2	2	2	2	2	
14	0054/62-010/6		Przelotka A18x2,5 BN-75/3688-01	1	1	1	1	1	1	1	
15	1699 034 M1		Wyłącznik dmuchawy /przełącznik świateł i sygnału/	1	1	1	1	1	1	1	
16	0083.351.490		Tablica przełączników	1	1	1	1	1	1	1	
17	0054/22-340/1		Blachowkręt AGb 3,9x16 PN-79/M-83115	4	4	4	4	4	4	4	
18	0054/61-150/1		Podkładka okrągła 5,3 PN-78/M-82005	2	2	2	2	2	2	2	
19	0054/22-185/1		Wkręt M5x25-5.8-B PN-74/M-82223	2	2	2	2	2	2	2	
20	0083.351.411		Naklejka prędkości dmuchawy	1	1	1	1	1	1	1	
21	0083.351.408		Pokrętło	1	1	1	1	1	1	1	
22	0083.351.404		Oprawa przełącznika jednoklawiszowego	5	5	5	5	5	5	5	
23	0083.351.413		Przełącznik wycieraczki szyby tylnej	1	1	1	1	1	1	1	
24	0083.351.401		Korek	1	1	1	1	1	1	1	
25	0083.351.412		Przełącznik reflektorów roboczych	2	2	2	2	2	2	2	
26	0054/52-011/3		Przelotka 11x4 ZN-64/MPC/06-03134.1	1	1	1	1	1	1	1	

Dalszy ciąg tablicy 104/85/1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
27	0080.350.919		Wycieraczka kompletna	1	1	1	1	1	1	1	
28	0083.351.440		Wiązka reflektora tylnego	1	1	1	1	1	1	1	
29	0083.351.475		Wiązka włączników	1	1	1	1	1	1	1	
30	0083.351.425		Wiązka wycieraczki przedniej	1	1	1	1	1	1	1	
31	0054/61-010/4		Podkładka okrągła K 6,4 PN-78/M-82006	1	1	1	1	1	1	1	
32	0054/21-063/8		Śruba M6x16-5.6-B PN-85/M-82105	1	1	1	1	1	1	1	
33	0083.351.430		Wiązka dmuchawy	1	1	1	1	1	1	1	
34	0007.351.002		Wkładka do blachowkrętu	2	2	2	2	2	2	2	
35	0054/22-300/8		Blachowkręt AGb 4,2x22 PN-79/M-83106	2	2	2	2	2	2	2	
36	0083.351.414		Przełącznik wycieraczki szyby przedniej	1	1	1	1	1	1	1	

Uwaga
a - montaż do 1987.12.31.
b - montaż od 1988.01.01.

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Hamulce nożne

W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 montowane są nowe kompletne cylinderki hamulcowe, zamienne z dotychczas montowanymi.

W kompletnych cylinderkach hamulcowych wprowadzono nową uszczelkę manżetową o większej średnicy wewnętrznej i zmieniono podtoczenie w tłoku pod tę uszczelkę. W związku z tym zamieszczamy zmiany, jakie trzeba nanieść w tablicy 60 katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r.

Tablica 60
ZESPÓŁ 227
HAMULCE NOŻNE
TARCZE

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
28	0083.227.003	42, 43	Tłok	2	2	2	2	2	2	2	A
28	0083.227.103	42, 43	Tłok	2	2	2	2	2	2	2	B
29	0083.227.005	42, 43	Uszczelka manżetowa	2	2	2	2	2	2	2	A
29	0093.227.011	42, 43	Uszczelka manżetowa	2	2	2	2	2	2	2	B
42	0083.227.901		Cylinderek hamulcowy lewy kpl.	1	1	1	1	1	1	1	A
42	0083.227.911		Cylinderek hamulcowy lewy kpl.	1	1	1	1	1	1	1	B
43	0083.227.902		Cylinderek hamulcowy prawy kpl.	1	1	1	1	1	1	1	A
43	0083.227.912		Cylinderek hamulcowy prawy kpl.	1	1	1	1	1	1	1	B

A - obowiązuje do ciągników Ursus 912 do numeru 4038, 914 - do numeru 2115, 1012 - do numeru 622, 1014 - do numeru 411, 1222 - do numeru 1684, 1224 - do numeru 1205, 1614 - do numeru 654.
B - obowiązuje do ciągników Ursus 912 - od numeru 4039, 914 - od numeru 2116, 1012 - od numeru 623, 1014 - od numeru 412, 1222 - od numeru 1685, 1224 - od numeru 1206, 1614 - od numeru 655.

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Błotniki tylne

Do ciągników Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 w wyposażeniu standard montowane są błotniki tylne o zmienionym profilu.


Zamieszczamy tablicę 146/'85 (rys. 1), na której przedstawiono rozbite na detale nowe błotniki tylne.

Wspomniana tablica 146/'85 znajduje się również w suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 921, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614.

Tablica 146/'85 obowiązuje do ciągników 912 — od numeru 04876, 914 — od numeru 02657, 1012 — od numeru 00674, 1014 — od numeru 00539, 1222 — od numeru 02153, 1224 — od numeru 01582, 1614 — od numeru 00829.

Tablica 146/85
ZESPÓŁ 606
BŁOTNIKI TYLNE

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0083.606.020		Błotnik lewy	1	1	1	1	1	1	1	
2	0054/61-230/4		Podkładka 8,5 cynk. PN-59/M-82030	70	70	70	70	70	70	70	
3	0054/21-061/5		Śruba M8x25-5.6-B PN-74/M-82105	22	22	22	22	22	22	22	
4	0080.368.361		Uszczelka lewa	1	1	1	1	1	1	1	
5	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	52	52	52	52	52	52	52	
6	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	18	18	18	18	18	18	18	
7	0080.368.322		Uszczelka II	2	2	2	2	2	2	2	
8	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	6	6	6	6	6	6	6	
9	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	6	6	6	6	6	6	6	
10	0054/61-230/5		Podkładka 10,5 cynk.PN-59/M-82030	12	12	12	12	12	12	12	
11	0054/21-061/6		Śruba M10x25-5.6-B PN-74/M-82105	6	6	6	6	6	6	6	
12	0080.368.645		Lamówka	2	2	2	2	2	2	2	
13	0080.368.664		Wspornik	2	2	2	2	2	2	2	
14	0054/21-065/4		Śruba M6x12-5.6-B PN-74/M-82105	20	20	20	20	20	20	20	
15	0054/21-069/2		Śruba M6x20-5.6-B PN-74/M-82105	16	16	16	16	16	16	16	
16	0054/61-150/2		Podkładka 6,4 Fe/Zn9c PN-78/M-82005	18	18	18	18	18	18	18	
17	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	36	36	36	36	36	36	36	
18	0054/23-130/8		Nakrętka M6-5-B PN-75/M-82144	32	32	32	32	32	32	32	
19	0080.368.110		Płaszcz lewy kompletny	1	1	1	1	1	1	1	
20	0080.368.645		Lamówka	2	2	2	2	2	2	2	
21	0080.368.092		Płyta	2	2	2	2	2	2	2	
22	0080.368.245		Podkładka	2	2	2	2	2	2	2	
23	0080.368.093		Uchwyt	2	2	2	2	2	2	2	
24	0083.606.282		Blacha boczna lewa	1	1	1	1	1	1	1	
25	0083.606.010		Błotnik prawy	1	1	1	1	1	1	1	
26	0080.368.296		Uszczelka prawa	1	1	1	1	1	1	1	
27	0080.368.100		Płaszcz prawy kompletny	1	1	1	1	1	1	1	
28	0080.368.281		Blacha boczna prawa	1	1	1	1	1	1	1	
29	0080.368.302		Uszczelka I	2	2	2	2	2	2	2	
30	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.5-B PN-74/M-82105	30	30	30	30	30	30	30	



RYS.1. Błotniki tylne; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 146/85

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Chłodzenie silnika

Zamieszczamy uzupełnienie do informacji serwisowej nr 7/176/1987 r., pt. „Chłodzenie silnika" i podajemy numery ciągników, od których montowane są chłodnice polskiej produkcji: Ursus 912 — od numeru 005330, 914 — od numeru 003146, 1012 — od numeru 000730, 1014 — od numeru 000647, 1222 — od numeru 002366, 1224 — od numeru 001760.

Kartę katalogową tablicy 17/'85 zespołu — chłodzenie silnika — i numer ciągnika Ursus 1614 podano w informacji serwisowej, nr 7/176/1987 r.

Spis tematów informatora ZPC „Ursus" za rok 1987

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", ul. Traktorzystów 10, 02-495 Warszawa, tel. 667-20-00 i 667-30-00